

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego PIW w Kłobucku z dn. 26.04.2024r.

L.P.	Nazwa	Rok zakupu	Ilość	Numer inwentarzowy	Okres użytkownia	Sugerowana cena jednostkowa do sprzedaży brutto	Kategoria (zużyte/zepsute)	Orzeczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mieszadło magnetyczne typ MS 11 HS nr 05/2012/41	2012	1	PIW Kłobuck 24060202003	12	650,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie działa, uszkodzony silnik.
2	Monitor ACER 17" AL1716	2009	1	PIW Kłobuck 2406000208701	15	55,00 zł	Zepsute	Uszkodzony, nie włącza się.
3	Mieszadło magnetyczne typ MS 11 HS nr 12/06/492	2013	1	PIW Kłobuck 24062406003	11	450,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie działa. Przyczyna nieznana.
4	Zestaw ESOD-Router, serwer, szafa	2013	1	kart. 40/2013	11	300,00 zł	Zepsute	Serwer bez oprogramowania - uszkodzony zasilacz - stan płyty głównej nieznany.
5	Waga cyfrowa	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/3	25	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Urządzenie nie działa, przyczyna nieznana.
6	Waga cyfrowa	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/4	25	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Urządzenie nie działa, przyczyna nieznana.
7	Waga elektroniczna	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/5.1	25	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Uszkodzony wyświetlacz.
8	Waga elektroniczna	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/5.2	25	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Uszkodzona obudowa, brak kabla.
9	Mieszadło magnetyczne	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/6.1	25	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Uszkodzona grzałka w urządzeniu.
10	Mieszadło magnetyczne	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/6.2	25	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Urządzenie nie działa, nie wiruje.
11	Mieszadło magnetyczne	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/7.1	25	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Uszkodzona grzałka, nie wiruje.
12	Mieszadło magnetyczne	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/7.2	25	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Pęknięta obudowa
13	Mieszadło magnetyczne	2009	1	PIW Kłobuck 2009/29/29.1	15	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie wiruje, uszkodzony silnik.
14	Mieszadło magnetyczne	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/7.3	25	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Urządzenie nie wiruje.
15	Mieszadło magnetyczne	2009	1	PIW Kłobuck 2009/29/29.2	15	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie działa. Przyczyna nie znana.
16	Waga precyzyjna	2010	1	PIW Kłobuck 2010/31/31	14	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie działa. Przyczyna nie znana.
17	Mieszadło magnetyczne	2010	1	PIW Kłobuck 2010/31/32	14	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie działa. Uszkodzona obudowa, brak regulacji obrotów, nie wiruje.
18	Mieszadło magnetyczne	2010	1	PIW Kłobuck 2010/31/30.1	14	190,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie działa. Przyczyna nie znana.
19	Drukarka OKI XEROX WorkCentre 6505N	2012	1	PIW Kłobuck 24060002091616	12	200,00 zł	Zepsute	Urządzenie się nie włącza. Wiek oraz przebieg urządzenia powoduje, że koszt naprawy przewyższa jego wartość.
20	Niszczarka OPUS TS 2215CD	2014	1	PIW Kłobuck 2406000209893	10	300,00 zł	Zepsute	Urządzenie nie pobiera kartek, uszkodzony wałek.
21	Niszczarka OPUS TS2215CD	2014	1	PIW Kłobuck 240600208596	10	250,00 zł	Zepsute	Uszkodzona.
22	Skaner dokumentów Plustek Smartoffice	2014	1	PIW Kłobuck 2406000209395	10	100,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe, obecnie brak sterowników do windows 10.
23	Drukarka laser CANON MF 4570dnx	2011	1	PIW Kłobuck 2406000208572	13	700,00 zł	Zepsute	Urządzenie zaczyna się przy pobieraniu kartek.
24	Serwer router MT1000SD406B	2012	1	PIW Kłobuck 246000321509	12	450,00 zł	Zepsute	Uszkodzona płyta główna.
25	Serwer router MT KDM	2008	1	PIW Kłobuck 2406000321493	16	200,00 zł	Zepsute	Uszkodzony zasilacz - przestarzałe oprogramowanie.
26	Nawigacja GARMIN DRIVE G1 LMT-S EU	2017	1	PIW Kłobuck 2406000210315	7	220,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe, pęknięty wyświetlacz, uszkodzony port ładowania.
27	Nawigacja GARMIN DRIVE G1 LMT-S EU	2017	1	PIW Kłobuck 2406000210308	7	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe, plamy na ekranie.
28	Trychinoskop	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/12/1	25	500,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Pęknięty okular.
29	Trychinoskop	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/12/2	25	650,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
30	Trychinoskop	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/12/3	25	450,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Uszkodzona śruba makrometryczna. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.
31	Trychinoskop używany	2002	1	PIW Kłobuck 2002/29/21	22	500,00 zł	Zepsute	Pęknięty okular.
32	Waga elektroniczna	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/5/3	25	150,00 zł	Zepsute	Uszkodzony wyświetlacz, zagnieciona szalka. Urządzenie przestarzałe.
33	Waga cyfrowa	1999	1	PIW Kłobuck 1999/29/25	25	150,00 zł	Zepsute	Urządzenie przestarzałe. Uszkodzony wyświetlacz, pęknięcia w obudowie.
34	Sito do trychinoskopu	2009	1	PIW Kłobuck 2009/29/28	15	100,00 zł	Zepsute	Pęknięta siatka sita.

35	Monitor ACER 17" AL1716	2007	1	PIW Kłobuck 2406000208688	17	50,00 zł	Zepsute	Przebarwienia, palmy na matrycy.
36	Monitor ACER 17" AL1716	2007	1	PIW Kłobuck 24060002058695	17	50,00 zł	Zepsute	Przebarwienia, palmy na matrycy.
37	Monitor ACER 17" AL1716	2007	1	PIW Kłobuck 2406000208718	17	50,00 zł	Zepsute	Przebarwienia, palmy na matrycy.
38	Monitor komputerowy Hyundai LCD 17"	2007	1	PIW Kłobuck 2406000209821	17	50,00 zł	Zepsute	Pęknięta obudowa, nie włącza się.
39	Monitor komputerowy Hyundai LCD 17"	2007	1	PIW Kłobuck 2406000209814	17	50,00 zł	Zepsute	Pęknięta obudowa, nie włącza się.
40	Monitor LCD Nits 15" model M15AAA	2006	1	PIW Kłobuck 2406000208725	18	50,00 zł	Zepsute	Pasy na matrycy.
41	Waga precyzyjna	2009	1	PIW Kłobuck 2009/29/27/2	15	145,00 zł	Zepsute	Uszkodzony wyświetlacz. Urządzenie przestarzałe, nie działa po włączeniu.